RAKENNUS-
TEOLLISUUS



Työturvallisuuskatsaus Q3 - 2026

Rakennusteollisuus RT:n jäsenyrityksiltä kerätty työturvallisuustieto aikaväliltä 1.1. - 30.9.2026

Sisältö

- Yhteenveto
- Ennakoivat mittarit
  - Raportoivat yritykset
  - Tapaturmien tutkinta
  - Turvallisuushavainnot
- Työtunnit ja työtapaturmat
- Tapaturmataajuus
- Tapaturmamuuttujat
- Vakavat tapaturmat
- Kuolemaan johtaneet tapaturmat rakentamisessa 2026

© Rakennusteollisuus RT

Yhteenveto

- Elintärkeiden turvallisuuskäytäntöjen tunnetuiksi tekeminen jatkuu. Oleellista on, että työpaikoilla tunnistetaan työt, joihin käytännöt liittyvät, sekä toimintatavat, joilla riskit hallitaan oikeassa järjestyksessä.
- Tapaturmataajuudet toimialoittain 12 kk (poissaoloon johtaneet tapaturmat, oma henkilöstö). Ei merkittävää muutosta taajuuksissa.
  - Rakennusteollisuus – 10,5
    - Talonrakennus – 11,3
    - Infra – 10,5
    - Rakennustuote – 6,9
- Vuoden 2026 aikana rakentamisen työtehtävissä on menehtynyt kolme henkilöä:
  - putkinippu putosi kuljetusalustalta kuormanpurun yhteydessä ja henkilö puristui sen alle (tammikuu)
  - henkilö menehtyi tehtaalla saneeraustöissä tapahtuneessa räjähdyksessä (heinäkuu)
  - henkilö putosi kattotöiden yhteydessä katolta (lokakuu)
- Raportointiaktiivisuus edelleen matalalla tasolla. Viestitään aktiivisesti, kun vuosikatsauksen 2026 tietojen kokoaminen alkaa.

© Rakennusteollisuus RT

Ennakoivat mittarit


Raportoivat yritykset

2025 Q3 – 2026

147 130

Reitti-järjestelmään tietojaan toimittaneiden RT:n jäsenyritysten määrä

Tapaturmien tutkinta




2025 Q3 – 2026

74 % 73 %

Prosenttiosuus tutkituista tapaturmista (oma henkilöstö, poissaoloon johtaneet tapaturmat)

© Rakennusteollisuus RT


Turvallisuushavainnot, määrä ja taajuus




© Rakennusteollisuus RT

* Havainnot / miljoona työtuntia 12 kk ajanjaksolla


Työtunnit ja työtapaturmat (oma henkilöstö)





© Rakennusteollisuus RT

Tapaturmataajuus 12 kk (LTI1*, oma henkilöstö)




© Rakennusteollisuus RT

* Vähintään yhden päivän poissaoloon johtaneet tapaturmat / miljoona työtuntia 12 kk ajanjaksolla

Tapaturmamuuttujat – työsuoritus ja poikkeama

Työsuoritus, jossa tapaturma tapahtui (N=637)




Poikkeama, eli viimeisin loukkaantumista edeltänyt tapahtuma (N=637)




© Rakennusteollisuus RT

Tapaturmamuuttujat – vamma ja loukkaantunut kehonosa

Vamma, joka tapaturmasta ensisijaisesti aiheutui (N=637)



Tapaturmassa ensisijaisesti loukkaantunut kehonosa (N=637)





© Rakennusteollisuus RT

Vakavat tapaturmat

Yhteenveto vakavista tapaturmista (N=37)

1. Liukkaus ja tasoerot, tasapainon menetys sekä heikot kulkutiet ja työskentelyalustat. Työkalu luiskahtaa tai kone käynnistyy odottamatta; käsi joutuu liikkuvaan osaan tai puristuskohtaan. Kuorma tai kappale kaatuu, putoaa, heilahtaa tai vapautuu äkillisesti. Yksittäisissä tapauksissa korostuvat tuennan ja putoamissuojauksen pettäminen.
2. Vakavien tapaturmien vammoissa korostuvat luunmurtumat, etenkin yläraajoissa. Lisäksi on ollut muutamia ruumiinosan (varpaan tai sormen) menettämiseen johtaneita tapauksia.
3. Varmistettava kulkureittien kunto ja vakaus, toteutettava putoamissuojaus, varmistettava koneiden pysäytys ja energiasta erottaminen sekä huolehdittava vaara-alueiden merkitsemisestä.





© Rakennusteollisuus RT

Vakavat tapaturmat – tapausesimerkkejä (7-9/2026)



- Trukkipiikkejä vaihdettaessa kauhakuormaajaan ne eivät kiinnittyneet kunnolla. Työntekijät yrittivät saada piikkejä lukkiutumaan painamalla niitä paikalleen käsivoimin. Trukkipiikit putosivat vajaan 1,5 metrin korkeudesta työntekijän päälle.
- Henkilö oli paneloimassa kattoa, joka oli ilmeisesti asetettu kannettoman lattiakaivon päälle. Työpukki heilahti ja henkilö putosi.
- Henkilö oli kääntämässä tartuntarautoja sorkkaraudalla, jolloin sorkkarauta lipesi ja vasemman käden nimetön jäi puristuksiin telineen ja elementin väliin.










Rakennusalan elintärkeiden turvallisuuskäytäntöjen noudattamisen puutteet näkyvät vakavissa työtapaturmissa. Varmistakaa, että vaarat on tunnistettu ja riskit hallittu.

Estä putoaminen. Nosta hallitusti. Irti energiasta. Hallitse liikenne ja koneet. Pois vaaravyöhykkeeltä.

© Rakennusteollisuus RT

Kuolemaan johtaneet tapaturmat rakentamisessa 2026



11.1.2026
Putkinippu putosi kuljetusalustalta kuorman purkamisen yhteydessä, ja henkilö puristui sen alle.

15.7.2026
Henkilö menehtyi tehtaalla saneeraustöissä tapahtuneessa räjähdyksessä.

27.10.2026
Henkilö putosi noin 10 metriä rakennuksen katolta kattotöiden yhteydessä.

© Rakennusteollisuus RT

RAKENNUS·
TEOLLISUUS

Maa, jota rakennetaan hyvin, voi hyvin.