

Tr-Mittauksen indeksit 2024.

Kilpailumittaukset 70 kpl

Kokonaisindeksi 93,9 %
Työskentely 85,5 %
Telineet, kulkusillat, tikkaat 90,5 %
Koneet ja välineet 94,5 %
Putoamissuojaus 96,6 %
Sähköistys ja valaistus 97,9 %
Järjestys ja jätehuolto 95,2 %
Pölyisyys 95,4 %

Tr-Mittauksien yleisimmät puutteet vuonna 2024.

Otantana 25 % mittauksista.

Varoitusvaatetuksesta puuttui heijastimet.	14
Työntekijä ei käyttänyt silmiensuojausta.	13
Kypärän leukahihna oli auki.	13
Siirrettävästä telineestä puuttui askelmallinen nousutie.	11
Lattioilla oli pölyä.	10
Pölyä tuottavasta koneesta puuttui sisätiloissa kohdepoisto.	8
A-tikkaista puuttui levikepalkki.	8
Pukukaappien päällä oli ylimääräistä tavaraa.	6
Lattioilla oli jätettä.	6
Työntekijällä ei ollut kypärä päässä.	4
Työntekijällä ei ollut huomiovaate päällä.	4
Taloustikkaat oli työmaalla käytössä.	4
Työmaalla oli käytössä rakennustyöhön soveltumaton työpukki.	3
Julkisivutelineestä puuttui jalkalistoja.	3
Kaiteesta puuttui jalkalista.	2
Kaiteesta puuttui välijohde.	2
Jäteastia puuttui sirkkelin vierestä.	2
Sirkkelin teräsuoja puuttui.	1
Työmaalla oli tukemattomia kaasupulloja.	1
Portaasta puuttui käsijohde toiselta puolelta.	1
Rakennussahasta puuttui työntökapula.	1
Valonauha oli lattialla.	1
