


Työturvallisuushavainnot Varsinais-Suomesta

17.5.2022

tarkastaja Esa Laine



 @AVItwiittaa



Työelämätieto

- Työterveyslaitoksen ja työsuojeluviranomaisten yhteisprojekti
- avoimen datan julkaisu
- tarkastukset vuosilta 2017-2020
- työpaikkatarkastuksia lähes 90 000
- Tarkastettuja työnantajia on lähes 38 000 ja työpaikkoja yli 63 000

TYÖSUOJELUTARKASTUKSET JA TARKASTETUT ASIAT VUOSINA 2017-2020 ?

Voit rajata aineistoa valitsemalla toimialan, teemoja, lainmukaisuusvaatimuksia tai yksittäisen tarkastetun työpaikan kuvaajaa. Tehdyt rajaukset vaikuttavat kaikkiin kuvaajiin. Jos siis esimerkiksi valitset teeman kuuluvien tarkastettujen asioiden tiedot sekä vain niiden tarkastuskertomusten tiedot, joissa on tarkastettu ti...


VOIMASSA OLEVAT VALINNAT:

- Toimiala:
 - Kaikki toimialat
- Tarkastettujen asioiden teemat:
 - Turvallisuuden johtaminen
 - Fyysinen työympäristö
 - Työsuhte
 - Hämää talous
 - Psyyssosiaalinen työympäristö
- Lainmukaisuus:
 - Tarkastetuissa asiassa ei havaittu puutteita
 - Toimintaohje
 - Kehotus
 - Välitön käyttökielto
 - Siirto työsuojeluviranomaisen käsitteilyyn
 - Välitön käyttökielto
- Tarkastettu asia:
 - Kaikki tarkastettavat asiat

TARKASTUSKERTOMUSTEN LUOKITUS

Hae ja rajaa toimiala valikosta tai klikkaamalla l...


YLEISIMMÄT TARKASTETUT ASIAT:




TARKASTETUT ASIAT TEEMOITTAIN:

2017-2020: rakentamisen toimiala

YLEISIMMÄT TARKASTETUT ASIAT:



TARKASTETTujen ASIoidEN LAINMUKAISUUS:



- Tarkastetussa asiassa ei havaittu puutteita
- Toimintaohje
- Kehotus
- Siirto työsuojeluviranomaisen käsittelyyn
- Väliaikainen käyttökielto
- Väliaikainen luovuttamiskielto

Velvoitteet viimeiseltä 1,5 vuodelta (TOP 8: LSAVI)

- Henkilönsuojaimet
- Putoamissuojaus
- Kulkutiet
- Työtelineet
- Asbesti
- Pölyntorjuntasuunnitelma
- Rakennustyömaan henkilöstötilat
- Pölyntorjunta

Tutkittuja työtapaturmia 2021 (LSAVI)

- Telineasentaja halvaantui pudottuaan 4m:n matkan asfalttipihalle.
- Rakennusmies ampui itseään jalkaan naulapyssyllä liukastuttuaan jäisellä kattoruoteella.
- Kaivinkoneen täkkäyspuomi irtosi ja osui kuljettajaan
- Aliurakoitsijan työntekijän jalka jäi kaivinkoneen kauhan alle, jalkapöydän luita murtui.
- Ammattikoululainen ampui naulapyssyllä itseään polven yläpuolelle.
- Työntekijä putosi suurmuotin tikkailta, olkapään kiertäjäkalvo repeytyi

Tutkittuja työtapaturmia 2021 (LSAVI)

- Betonielementti töytäisi asentajaa, asentaja kaatui, nilkka murtui.
- Työteline petti ja asentaja putosi.
- Työpukki kaatui teräsputkea katkaistaessa, kulmahiomakoneen laikka viilsi sormeen haavan.
- Pois nostettava paalun pätkä osui lauttaan, sukeltajan narumies löi päänsä ja putosi veteen.
- Työntekijä putosi rakennustelineiltä.
- Sormi osui sirkelin terään – amputoituminen
- Kaivinkoneeseen kiinnitetty porakone kaatui työntekijän selkään
- Kaivinkone törmäsi telineeseen, työntekijä putosi työtasolta

Tutkittuja työtapaturmia 2021 (LSAVI)

- A-tikkailla kaatuminen – luunmurtuma
- Betonipumppuauton letku irtosi ja iski työntekijän ylävartaloon
- Kaivinkone törmäsi telineeseen, työntekijä putosi työtasolta
- Työntekijä menehtyi tuntemattomasta syystä kaivuutyömaalla
- Kalliopora kolhaisi työntekijää
- Rakennusmies sai sähköiskun liesituulettimen johdosta

Työturvallisuushavainnot kentältä

- Samat murheet toistuvat:
 - Putoamissuojaus, kulkutiet, suojaimet
- Työvoiman / työnjohdon saatavuudessa vaikeuksia
 - Osaaminen ja tietämys hukassa
- Pölynhallinta on parantunut, osin
- Henkinen kuormitus noussut (vai nostettu enemmän tapetille?)
 - Rakentamisen tahti
 - Työn vaativuus
 - Kielimuuri
 - Covid19, Ukrainen kriisi, ...

