

RTT Työturvallisuuswebinaari

15.11.2023

Jussi Puustinen, RTT Työturvallisuusryhmä

Tapaturmavakuutuskeskuksen ennuste vuodelle 2023

Tänä vuonna sattuu 111 000 työtapaturmaa

”Viime vuosien yleinen turbulenssi on näkynyt myös työtapaturmien määrissä. Koronapandemia ja sitä seuranneet pandemian hallintatoimet sekä materiaali- ja komponenttipula ovat vaikuttaneet **tehdyn työn määrään ja työn tekemisen tapoihin, mikä on näkynyt etenkin työpaikkatapaturmien lukumäärän tason selvänä laskuna,**”

”Tapaturmataajuus laskee tyypillisesti talouden laskusuhdanteessa. Alkuvuoden työtapaturmatilastoissa ei näy työtapaturmien määrässä laskua. Työtapaturmaennusteessamme lähdemme siitä, että tuoreissa talousennusteissa näkyvä, **tuleva talouden laskusuunta ei näy vielä loppuvuodenkaan työtapaturmien lukumäärässä. Talouden laskusuhdanteen vaikutukset näkyvät mahdollisesti vasta ensi vuoden työtapaturmaluvuissa**”

Tapaturmatilastot ... Rakentamisen työpaikkakuolemat 2023

Muu rakentaminen


- Teollisuuslaitoksen rakennustyömaalla henkilö tukehtui putken sisällä korkeaan argonkaasupitoisuuteen.
25.2.2023.

Kemin tehdastyömaalla kuollut hitsaaja tukehtui argonkaasun vuoksi – AVI:n mukaan kyseessä on harvinainen työtapaturma

Helmikuussa Metsä Fibren tehtaan rakennustyömaalla kuoli ulkomaalainen hitsaaja, joka meni isoon putkeen ja tukehtui siellä korkean argonkaasupitoisuuden vuoksi.




Onnettomuudessa kuollut mies oli ulkomaalainen ja syntynyt vuonna 1994. Kuva: Risto Koskinen / Yle




RT Tapaturmatilastot

Tapaturmat



Vakavat tapaturmat (> 30 pv poissaolo)



Tapaturmien lukumäärä pysynyt samalla tasolla, vakavien tapaturmien määrä vähentynyt.

Vakavat tapaturmat ... ote kuvauksista 2023

Laminaattipaketteja siirrettiin rullakolla vanereista tehtyä kulkutietä pitkin. Rullakko tökkäsi vanerin reunaan ja kaatui työntekijän jalan päälle.

Asentaja kompastui rummun sisällä. Löi päänsä ja siihen tuli 4 tikkiä vaatinut haava. Olkapää kipeytyi kaatumisen seurauksena myös.

Astui lattialla olleen tavaran päälle satuttaen nilkan.

Telineosa tippui olkapäähän. Lapaluun murtuma.

Polvilumpion murtuma kaatuessa

Liukastui märällä lattialla

Kaivinkoneesta alas tullessa jalka lipesi ja kuljettaja jäi roikkumaan ovenkahvaan yhden käden varaan ja käsi revähti.

Nilkka murtui astuttaessa railoon.

Henkilö kompastui ja käsi murtui.

RTT:n työturvallisuusryhmän työpaja - Vakavat tapaturmat 2022

Kulkutiet ja liikkumisen turvallisuus

- Kulkuteiden suunnittelu käyttötarkoitukseen sopivaksi
- Kunnossapidon toteuttaminen ja varautuminen muuttuviin olosuhteisiin
- Henkilökohtainen varautuminen liikkumisen turvallisuuteen vaikuttaviin tekijöihin

Oman työn tunteminen

- Vaarat tunnistettu ja riskit arvioitu ... rutiinitöissä, toistuvissa töissä oikeat työtavat käytössä
- Vaarat tunnistettu ja riskit arvioitu ... häiriötilanteet, poikkeustilanteet, yllättävät ja uudet tilanteet
- Rohkeus pysähtyä ja keskeyttää, pysäyttää ja puuttua ... "Stop Work Authority"
- Tilanteissa käyttäytyminen, toimiminen ... "Varominen"